

## INFORME Nº 21 - ENXURRADA ALTO VALE DO ITAJAÍ

Florianópolis, 23 de dezembro de 2020.

Atualização até às 11h00.



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CIGERD - Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres

## 1. ATUALIZAÇÃO SITUACIONAL

No decorrer do dia foram localizados e identificados os últimos corpos que constavam como pessoas desaparecidas, com isso cessa o trabalho de busca e passa a ser intensificado o apoio aos municípios na limpeza e restabelecimento de serviços.

## 2. MONITORAMENTO E ALERTAS

### 2.1. Condições Meteorológicas

### MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

MONITORAMENTO 24H   

Elaborado em: 23/12/2019 às 10:00  
Meteorologista: Roseli de Oliveira

#### CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ATUAIS

Na manhã desta quarta-feira (23), condição de tempo estável com poucas nuvens na região Oeste e Litoral Sul. Conforme imagem de satélite GOES-16, maior nebulosidade a tempo encoberto nas regiões dos Planaltos, Meio Oeste, Vale do Itajaí e Grd. Florianópolis. As temperaturas se encontram amenas nos Planaltos e Meio Oeste variando de 12 a 20°C, nas demais regiões entre 20 e 25°C. Vento de direção sudeste a nordeste com intensidade fraca a moderada. **Para as próximas horas segue as condições atuais, presença maior de nuvens com chance de chuva fraca no centro-leste com risco baixo para desastres e presença de sol na faixa Oeste.**



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193.

## 2.2. Condições hidrológicas das barragens da DC

Leitura: 07hs

Fonte: Régua ANA, níveis cidades

Barragem Sul ( Ituporanga )

\* Montante: 3,20 m (IBGE: ) 373,20 m

\* Jusante: 0,60cm

\* Lâmina vertedouro : 0,0

\* Comportas abertas: 5

\* Comportas fechadas: 0

\* Canal extravasor Fechado 0.0cm Lâmina de água.

\* Tempo: nublado

\* Pluviometria: 0.00 mm

\* Reservatório: 1%

- Barragem Oeste ( Taió )

\* Montante: 2,80m

(IBGE): 341,80 m

\* Jusante: 2,30 m

\* Comportas abertas: 6

\* Comportas fechadas: 1

\* Canal extravasor fechado. 0.0cm de Lâmina de água.

\* Tempo: nublado

\* Pluviometria: 0.00 mm

\* Reservatório: 2%

- Barragem Norte: ( José Boiteux)

\* Montante: 7,75m

(IBGE): 262,75m

\* Comportas abertas : 2

\* Comportas fechadas : 0

\* Tempo: nublado

\* Pluviometria: 0.0 mm

\* Reservatório : 6 %

Nível dos Rios Cidades: referente às 06hs.

\* Taió: 1,87 m

\* Taió: ( Sdc local) 07hs 1,95 m

\* Rio do oeste: 1,85m

\* Ituporanga: cm

\* Ituporanga: (Sdc local 07hs) 0,66 cm

\* Rio do Sul : cm

\* Rio do Sul : (Sdc local 07hs ) 2,30 m

\* Blumenau : 1,46 m

### 3. OCORRÊNCIAS REPORTADAS

Com a situação meteorológica mais tranquila, não houve novos reportes de ocorrências significativas, mantém-se o total de 25 municípios agora trabalhando principalmente no restabelecimento dos serviços e no atendimento às vítimas. O levantamento de danos e prejuízos permanece.

#	Município	Relato da Ocorrência
1	Presidente Getúlio	18 óbitos; 8 desabrigados (01 abrigo); 137 desalojados; e 1600 outros afetados.
2	Rio do Sul	Abertura de abrigo devido a inundação de residências; Informação confirmada de 02 óbito; 21 desabrigados (02 abrigos );
3	Aurora	Ocorreu alagamento em diversos pontos no município, transbordamento de lagoas, inundação de residências. Grande corrida de massa ocorrida em diversos pontos, com uma corrida de massa de maior envergadura em local na rodovia SC-350, causando transtornos no fluxo normal de veículos.
4	Apiúna	Danos em estruturas públicas, pontilhões e ruas danificadas.
5	Ascurra	Problemas de deslizamentos, enxurrada em alguns bairros, danos em vias públicas e pontes de acesso a alguns moradores.
6	Santo Amaro da Imperatriz	Deslizamentos, em levantamento das informações.
7	Palhoça	Pontos de alagamento e deslizamentos em diversos bairros. Danos causados pelo evento climático de ontem, foram quase 60 ocorrências, 8 deslizamentos, 5 casas interditadas e diversas ruas inundadas.
8	Ibirama	01 óbito 92 desalojados 4 desabrigados (1 abrigo) 350 atingidas
9	Santa Rosa do Sul	Registro de detalhamento e dano em Ponte.
10	Siderópolis	Deslizamento de terra que atingiu uma residência. 03 desalojados
11	Urussanga	Alagamentos, deslizamento de terra, queda de árvores e obstrução de vias.
12	Lontras	80 desalojados.
13	Balneário Camboriú	Registradas diversas ocorrências de alagamentos, movimentações de massa, queda de espécimes arbóreos, 1 rolamento de rocha e 6 deslizamentos ocorridos em ruas como Hermógenes Assis Feijó, Maria Mansoto, Av. Rodesindo Pavan dentre outras, ainda está sendo feito o monitoramento dos rios da cidade. O Município irá decretar SE. Porém, sem necessidade de IAH ou qualquer outro recurso do Estado ou União.

14	Rancho Queimado	Área vistoriada apresentou evolução da instabilidade que era conhecida. Trinca de abatimento com deslocamento de aproximadamente 1m na crista. Compdec já havia coberto com lona, orientou-se espalhamento de Cal virgem para promover sucção e, com isso, coesão (temporária) além de alguma cimentação ao material. Orientou-se ainda o desvio das águas pluviais para evitar piora do cenário dado a previsão de ciclone. Município está providenciando novo projeto de contenção. Solicitou suspensão do pagamento, pois o valor solicitado não atenderia ao objeto
15	Ouro Verde	Com a intensidade dos ventos ocorreu a queda da garagem da prefeitura. Registro de quedas de árvores também.
16	Balneário Arroio do Silva	4 casas com seus telhados comprometidos. Distribuição de lona para ajuda emergencial aos moradores.
17	Saudades	O Rio chegou a 6.5m acima do normal. Alguns pontos de alagamento.
18	Maravilha	Apresenta diversos pontos de alagamento.
19	São Lourenço do Oeste	Ponto de deslizamento já ocorrido se agrava pela situação de chuvas no dia de hoje (20/12).
20	Criciúma	Em primeira avaliação, COMPDEC sinaliza para decretação de SE. O Município deseja buscar recursos financeiros para auxílio na recuperação dos prédios públicos danificados. Não há necessidade de IAH.
21	Xanxerê	Devido às fortes chuvas foram registrados alagamentos pontuais no centro, bairros dos Esportes e Vila União e deslizamento no bairro Aparecida, onde as equipes da prefeitura já estão no local realizando ações para controle do deslizamento
22	São Domingos	Alagamentos pontuais em São Domingos, bairro Ari Bortoli.
23	Galvão	Alagamentos pontuais no município.
24	Entre Rios	Alagamentos pontuais no município.
25	Xaxim	Alagamentos pontuais no centro da cidade

### 3.1. Danos Humanos

Município	Óbitos	Desaparecidos	Desabrigados	Desalojados
Presidente Getúlio	18		147	8
Ibirama	1		2	120
Rio do Sul	2		21	
Siderópolis				03
Lontras				80
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>211</b>

Obs.: Todos os corpos foram identificados pelo IGP;

### 3.2. Abrigos

Municípios/Abrigos	Endereço
Ibirama	Escola Municipal Christa Sedlacek Ponto Chic, Ibirama - SC, 89140-000
Rio do Sul	Estrada Blumenau, nº 1140 - Bela Aliança - Rio do Sul . Rua Eugênio Marchi, s/nº - Santa Rita - Rio do Sul.
Presidente Getúlio	R. Três Portos, 116-220 - Pinheiro, Pres. Getúlio - SC, 89150-000

## 4. DECRETAÇÕES MUNICIPAIS

Até o momento, os municípios de Rio do Sul, Ibirama, Aurora, Vidal Ramos, Palhoça, Apiúna e Acurra encaminharam o Decreto Municipal de Situação de Emergência. Não há na Defesa Civil nenhum processo pendente de avaliação. Presidente Getúlio já tem Reconhecimento Federal da decretação de Estado de Calamidade Pública.

## 5. ITENS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

### 5.1.1. Quantitativo por item

Produto	Quantidade
Cestas básicas	<b>1.000</b>
Kits de limpeza	<b>1.000</b>
Kits de higiene pessoal	<b>3.000</b>
Fardos de água mineral	<b>1.000</b>
Colchão de Casal	<b>1.000</b>
Colchão de Solteiro	<b>1.000</b>
Kit de Acomodação Casal	<b>1.000</b>
Kit de Acomodação Solteiro	<b>1.000</b>
<b>Total geral</b>	<b>10.000</b>

Foram liberados para compor o estoque do Centro de Logística de Rio do Sul, inclusive com o remanejamento de itens do Centro de Logística de Florianópolis, para que os municípios possam retirar os itens conforme a demanda levantada nas localidades atingidas.

### 5.1.2. Itens enviados aos municípios

Município	Produto	Quantidades
Presidente Getúlio	Colchão Casal	299
	Colchão Solteiro	545
	Kit Acomodação Casal	400
	Kit Acomodação Solteiro	632
	Água Potável 5 litros	1.600
	Cesta Básica	400
	Kit de Higiene Pessoal	1062
	Kit de Limpeza	400
Rio do Sul	Colchão Casal	05
	Colchão Solteiro	11
	Kit Acomodação Casal	10
	Kit Acomodação Solteiro	11
	Kit de Higiene Pessoal	21
Ibirama	Água Potável 5 litros	122
	Colchão Casal	34
	Colchão Solteiro	38
	Kit Acomodação Casal	34
	Kit Acomodação Solteiro	38
	Kit de Higiene Pessoal	89
	Cesta Básica	57
	Kit de Limpeza	35
<b>TOTAL DE ITENS</b>		<b>5.843</b>

## 6. Relatório Fotográfico



Imagem 01/02 - Equipe de geologia e geotecnia da DCSC sobrevoou a região de Presidente Getúlio.



Imagem 03/04 -Itens de Assistência Humanitária ( Cesta Básica/Kit de Limpeza)



Imagem 05/06 Equipes da CIDASC levando alimentação animal.

***Informações das Agências Integradas através do GRAC - Grupo de Ações Coordenadas, Coordenadoria de Monitoramento e Alertas, Coordenadorias Regionais e Municipais de Defesa Civil. Relatório emitido pela Diretoria de Gestão de Desastres***

**DEFESA CIVIL**  
**DIGD - Diretoria de Gestão de Desastres**